

Primeros pasos con Silhouette Cameo 5

Configuración, carga de materiales y primer corte



Presentación de Silhouette Cameo 5

Guía visual de apoyo para el curso oficial de iniciación a Cameo 5, traducido al español de Ecuador con autorización de Silhouette America.

Duración	26:24	Nivel	Inicial
Formato	Video + guía	Idioma	Español

1. Preparar el espacio y desembalar



Prepare una superficie firme y con espacio suficiente



Revise la máquina, los cables, el tapete y la cuchilla incluidos

Antes de comenzar

- Coloque la caja sobre una superficie firme, nivelada y despejada.
- Compruebe que estén la máquina, el adaptador, el cable, el tapete de 12 × 12 pulgadas, la cuchilla automática y los accesorios incluidos.
- Lea el manual y conserve los materiales de embalaje hasta verificar el funcionamiento.
- Levante la máquina con cuidado y evite tirar de la tapa o de los carros.

2. Retirar seguros y preparar la máquina



Retire cuidadosamente todos los seguros y materiales de embalaje




Ajuste y bloquee el rodillo de presión según el ancho del material

Retire cintas, espumas y seguros en el orden mostrado. No fuerce ninguna pieza. Para ajustar el rodillo de presión, levante la palanca, deslice el rodillo a la posición correspondiente al ancho del material y vuelva a bloquearlo.

Conecte primero el adaptador a la máquina y después a una toma adecuada. Mantenga libre el espacio delante y detrás para permitir el avance del material.

3. Controles y portaherramientas



Reconozca los controles de carga y movimiento




Inserte la herramienta y cierre correctamente el portaherramientas


Controles esenciales

- Use los botones de carga y descarga para introducir o retirar el tapete y el material.
- Los controles de movimiento permiten posicionar el carro antes de una prueba de corte.
- Para instalar una herramienta, abra la palanca del portaherramientas, introduzca la herramienta hasta el fondo y cierre la palanca.
- Confirme que la herramienta corresponda al carro indicado y esté firmemente asegurada.

4. Cuenta, software y área de trabajo



Cree su cuenta e instale Silhouette Studio



Familiarícese con el área de trabajo de Silhouette Studio

Cree una cuenta de Silhouette, registre su máquina e instale la versión compatible de Silhouette Studio. Durante la instalación, conserve las opciones predeterminadas salvo que tenga una necesidad técnica específica.

En Silhouette Studio identifique el área de diseño, la configuración de página, la biblioteca y el panel Enviar. Antes de cortar, confirme el modelo de máquina, el tamaño de página, el tipo de tapete y las dimensiones del material.

5. Conectar y cargar materiales



Active Bluetooth y confirme la conexión con la máquina



Alinee el tapete con la guía de carga

Para Bluetooth, active el botón de la máquina hasta que parpadee en azul y seleccione la Cameo 5 desde Silhouette Studio. Para cargar un tapete, alinee su borde izquierdo con la guía, manténgalo apoyado contra los rodillos y pulse Cargar.

Si el tapete o el material entran inclinados, descárguelos y repita la alineación; una carga torcida puede afectar el corte.

6. Carga sin tapete y tapete electrostático



Los materiales compatibles también pueden cargarse sin tapete




Instale y cargue el tapete electrostático siguiendo las guías


Algunos materiales pueden cargarse sin tapete cuando su formato y rigidez son compatibles. Ajuste los rodillos, alinee el borde y mantenga el material recto durante la carga.

El tapete electrostático se instala y retira según las guías de la máquina. Su película transparente debe quedar correctamente colocada y limpia; no fuerce el mecanismo ni tire del material mientras esté activado.

7. Primer corte y prueba de corte



Abra el panel Enviar y seleccione el material y la acción



Realice una prueba de corte antes del trabajo definitivo

Abra el panel Enviar, seleccione el material real, la acción Cortar y la herramienta instalada. Revise fuerza, velocidad, número de pasadas y profundidad de cuchilla antes de enviar el trabajo.

La prueba de corte debe separar la forma superior sin atravesar el soporte. Si el resultado no es correcto, ajuste un parámetro por vez y repita la prueba antes del corte definitivo.

8. Funciones adicionales y lista final



El tapete electrostático mantiene materiales delicados sin adhesivo

La Cameo 5 admite accesorios como alimentador de rollos y tapete electrostático, además de funciones de optimización de trayectoria. Compruebe siempre la compatibilidad del material y del accesorio.

Antes de cortar

- ☐ Se retiraron todos los seguros y materiales de embalaje.
- ☐ La herramienta está instalada y bloqueada correctamente.
- ☐ El rodillo corresponde al ancho del material.
- ☐ La máquina seleccionada en Silhouette Studio es la Cameo 5.
- ☐ El tapete o material está recto y correctamente cargado.
- ☐ Se realizó una prueba de corte satisfactoria.

Esta guía complementa el video y no sustituye el manual de usuario ni las indicaciones de seguridad del fabricante.